



Al consigliere Comunale:
Delmenico Renè

Novaggio, 29 aprile 2019

Interpellanza Delmenico Renè – sentiero che da Pissin sale verso la piscina della Clinica e muro a secco spuntato come un fungo
Ris Mun 14290 del 29.04.2019

Egregio signor Delmenico,

il Municipio, in merito alla manutenzione del sentiero che da Via Pissin sale verso la piscina della clinica di riabilitazione ha proceduto richiedere un offerta per la sistemazione provvisoria della prima parte, la sistemazione definitiva come consigliato dal geometra e già espresso nel consiglio comunale del 11.12.2017 potrà avvenire unicamente dopo la crescita in giudicato della misurazione definitiva poiché attualmente le discrepanze sono importanti e un investimento importante sul sentiero senza aver definito i confini sarebbe azzardato.

In merito al muro a secco comparso come un fungo il Municipio di Novaggio ha dato mandato più volte (2014 e 2018) all'ufficio tecnico intercomunale per una verifica e una persa di posizione in merito. Il rapporto datato 20.04.2018 è parte integrante e allegato alla presente risposta.

Cordiali saluti.


Il Sindaco
Romani Paolo

Per il Municipio




Il Segretario
Negri Igor

Allegato: rapporto ufficio tecnico

Tempo di risposta: 180 min (con sopralluogo UT).

SENTIERO PISIN – NOVAGGIO

Verifica stato del sentiero con relativo muro di sostegno in pietra

Il muro in pietra naturale posata a secco con sassi del luogo si sviluppa su tutta la lunghezza come indicato sulla planimetria.

Con sopralluogo del 12.12.2014 si era constatato dalla vegetazione presente sui sassi (muschi), dal solco del passaggio del sentiero, dal riempimento del terreno retrostante al muro e da alberature limitrofe al sentiero, che il tratto di sentiero e il muro erano esistenti da più anni. È vero che in alcuni punti sembra che in tempi recenti il muro sia stato rimesso in sesto, con il riposizionamento di alcune pietre, probabilmente crollate nel tempo. Da quanto visibile al momento del sopralluogo sembra comunque non si sia modificata una situazione che da più anni esisteva sul fondo. Prima della pulizia del fondo eseguita in concomitanza con la ristrutturazione del rustico di proprietà del Signor Frulli, il muro a secco si trovava probabilmente in uno stato di semi abbandono e coperto da vegetazione.

Con sopralluogo del 19.04.2018 la situazione non sembra essere cambiata. All'estremità superiore del sentiero si vedono ancora chiaramente i resti del muro originario sicuramente presente da più decenni (foto 1). A parer mio questo tratto è la testimonianza della situazione originaria dello stato del muro prima della pulizia del fondo eseguita dal Signor Frulli.

Se fosse messa in dubbio l'esistenza o meno del muro, considerando che il sito è difficilmente accessibile con mezzi meccanici, mi chiedo come e da dove sono state potute portare tutte le pietre utilizzate.

Trattandosi di un lavoro di manutenzione con il riposizionamento di pietre posate a secco atte a mantenere una situazione esistente e più confacente al camminare dei fruitori del sentiero, ritengo che l'intervento possa rientrare come qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria dei sentieri. Questo genere di lavoro non implica una procedura edilizia.


In merito alla sicurezza ricordo che la parte iniziale del sentiero (ca 15 m) presenta degli evidenti segni di scoscendimento e di erosione per la quale è sicuramente necessario un intervento di ripristino e messa in sicurezza (anch'esso ovviamente senza procedure edilizie!). Fino al momento dell'intervento è necessario indicare all'utenza il pericolo o impedirne il passaggio.

20.04.2018

Il tecnico comunale

Marco Bausch






Misurazione ufficiale

I dati visualizzati hanno solamente valore informativo.
Essi sono assolutamente privi di valore giuridico.





19.04.2018






























Nov 2004





